



Keine PHYSIKALISCHE
Programmierung möglich
Geräte im
Programmiermodus werden
nicht in der ETS angezeigt –
somit auch nicht erreichbar

Applikationsprogrammierung
ohne Probleme möglich