

1.7.20 Jalousie Motor 6 Jalousiesch...

Inkompatible BCU Version 0012 (ben...

▼ **Programmieren(Appl.): Fehlge...**

Inkompatible BCU Version 0012 (benötigt: 1013).

Verbindung: USB Schnittstell...

Start: 11:13:57
Ende: 11:13:58

1.7.20 Jalousie Motor 6 Jalousiesch...

Inkompatible BCU Version 0012 (ben...

▼ **Programmieren(Part.): Fehlges...**

Inkompatible BCU Version 0012 (benötigt: 1013).

Verbindung: USB Schnittstell...

Start: 11:13:12
Ende: 11:13:13

Geräteinfo von Gerät 1.7.20

Allgemein

Element	Wert	Unformatierter Wert
Maskenversion	0012	18
Physikalische Adresse	1.7.20	5908
Gerätehersteller	Siemens	1
Busspannung	28,5V (±0.5V)	28.5
Programmiermodus	Aus	false
Ausführungsfehler	OK (\$FF)	255
Hardware PEI Typ	4 Ausgänge, 1 LED	19

Applikationsprogramm

Element	Wert	Unformatierter Wert
Applikationsprogramm	Siemens 11 A2 Jalo 520205 V0.5	01520205
Ausführungszustand	46	46
AST-Typ (Software)	4 Ausgänge, 1 LED	19

Eigenschaften

Eigenschaften

Einstellun... Kommentar Information

Name

Jalousieschalter N 521

Physikalische Adresse

1.7 20 Parken

Beschreibung

Jalousie Motor 6

Zuletzt geändert 18.03.2022 11:09

Letzter Download 15.06.1999 14:50

Seriennummer -

Status

Unbekannt

Eigenschaften

Eigenschaften

Einstellun... Kommentar Information

Katalog Applikationsprogramm

Jalousieschalter N 521

Siemens

Bestellnummer 5WG1 521-1A801

Hutschienenmontage Nein

Busstrom 5 mA

Eigenschaften

Eigenschaften

Einstellun... Kommentar Information

Katalog Applikationsprogramm

Hersteller Siemens

Produkt Jalousieschalter...

Applikation 11 A2 Jalo 5202...

Gerätetyp S5202

Programmversion 0.5

Zertifizierungsstatus Registriert

Fingerprint 58F8

2-fach Jalousie mit Sicherheitsobjekt
Parameter: Busspannungsausfall und Umkehrpause